



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДА МАКЕЕВКИ»**

286157, Донецкая Народная Республика, Г.О.МАКЕЕВСКИЙ, Г.МАКЕЕВКА, УЛ.БАТОВА Д.59

тел. +8(653)22-32-05, +7(949)466-20-13 e-mail: osha\_5@bk.ru

ОГРН 1229300097630, ИНН 9311014838, ОКПО 75928122, КПП931101001

Исх. № 336 от 14.08.2023г

Начальнику отделения НД и ПР  
Центрально-Городского района  
г. Макеевки отдела НД и ПР  
городского округа Макеевка УНД и ПР  
Главного управления МЧС России  
по Донецкой Народной Республике  
капитану внутренней службы  
А.А. Фроловой

На выполнение листа профилактической беседы № 2 от 21.07.2023 администрация МБОУ «НШ № 5» сообщает следующее:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры по устранению нарушений
<b>Общие нарушения</b>		
1.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.	Разработана инструкция пожарной безопасности согласно Правилам Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479
2.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	Издан Приказ по школе от 27.06.2023 № 87 «Об утверждении Порядка обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ГОРОДА МАКЕЕВКИ», мерам пожарной безопасности».
3.	Руководитель объекта и ответственный по пожарной безопасности не прошел обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.	Направлена заявка в Управление образования администрации города Макеевки на обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности в 2023-2024 учебном году директора, заместителя директора по УВР, заведующего хозяйством.
4.	Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (копия журнала прилагается)
5.	Руководитель не организовал проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Акты испытаний прилагается).

Вх. 5487 от 14.08.2023

Бондаренко А.А.

	систем противопожарной защиты.	
6.	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	Размещены знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Приложение № 2
7.	Руководитель не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
8.	На стене здания не нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника, на установленные на стенах зданий и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоисточникам), соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации).	Нанесен условный знак по направлению движения к пожарным гидрантам. Приложение № 5
<b>Сарай</b>		
9.	Помещения зданий объекта защиты не оборудованы системой пожарной сигнализации.	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
10.	Не обеспечено проведение работ по проведению огнезащитной обработки строительных конструкций зданий, для которых установлен соответствующий предел огнестойкости (деревянные конструкции чердачного помещения).	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
11.	Эвакуационные пути в пределах помещения не обеспечивают возможность безопасного движения людей через эвакуационные выходы из данного помещения (захламление всего помещения).	Расчищен эвакуационный путь. Приложение № 4(б)
<b>Школа</b>		
12.	Помещения зданий объекта защиты не оборудованы системой пожарной сигнализации.	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
13.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
14.	Не обеспечено проведение работ по проведению огнезащитной обработки строительных конструкций зданий, для которых установлен соответствующий предел огнестойкости (деревянные конструкции чердачного помещения).	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
15.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
16.	При высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (в холле перед основным входом в школу, перед входом в спортивный зал, вход в подвал, 2 подъема на сцену в актовом зале)	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
17.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы	Над актовым залом размещен знак пожарной безопасности обозначающий эвакуационный выход. Приложение № 4 (а)

	(актовый зал).	
18.	Допущено размещение мебели и предметов на путях эвакуации (при выходе из подвала), а также использование подвального этажа, для хранения мебели и других предметов.	Мебель в подвальном помещении на случай эвакуации населения. Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
19.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (2 двери основного выхода, выход из столовой на улицу, выход из актового зала на улицу).	Выполнение возможно при капитальном ремонте школы.
20.	На дверях (люках) чердачных помещений не размещается информация о месте хранения ключей.	Размещена информация о размещении ключей. Приложение № 3
21.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (кладовая 1-й этаж, кладовая 2-й этаж, электрощитовая, книгохранилище).	Кладовая первого этажа – электрощитовая В4. Кладовая второго этажа книгохранилище – категория Г.
22.	Допускается устройство в лестничных клетках подсобных помещений.	Подсобное помещение приспособлено для разведения дезсредств согласно СанПИН 3.3686-21
23.	Лестничные клетки, не имеют световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м. кв. с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже (повсеместно).	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
24.	Допускается использование временной электропроводки, в том числе удлинители, сетевые фильтры и т.д., не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов (столовая).	Временная электропроводка демонтирована.
25.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в помещении электрощитовой не установлена противопожарная дверь).	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
26.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в помещении книгохранилища не установлена противопожарная дверь).	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.

27.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в помещениях кладовой на 1-м этаже, кладовой на 2-м этаже не установлены противопожарные двери).	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
28.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (2 выхода на кровлю не оборудованы противопожарными люками).	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
29.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей (все огнетушители).	Произведена перезарядка 18 огнетушителей. Акт прилагается, Приложение № 1.
30.	На объекте защиты огнетушители не размещены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, либо на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя (актовый зал).	Огнетушители размещены на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя.
31.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (ПК-3, ПК-4).	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.
32.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.	Направлено письмо на имя начальника управления образования администрации города Макеевки от 03.08.2023 № 328 о выделении денежных средств. Копия прилагается.

Директор МБОУ «НШ №5»



В.В. Клочкова

Исполнитель: Клочкова Виктория Викторовна  
+7(949)3015573