



**Прокуратура  
Российской Федерации**

**Прокуратура  
Донецкой Народной Республики**

**Прокуратура  
Центрально-Городского района  
города Макеевки**

ул. Островского, 7а, помещение 2, г. Макеевка,  
Донецкая Народная Республика, 286157

*12.09.1011 № 81-105340х1024*

На № \_\_\_\_\_

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

(в порядке ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»)

Прокуратурой Центрально-Городского района города Макеевки проведена проверка исполнения федерального законодательства при подготовке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 5 городского округа Макеевка» Донецкой Народной Республики (далее – учреждение) к новому учебному году.

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 32 Конституции Донецкой Народной Республики каждый имеет право на образование.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Директору Государственного  
бюджетного общеобразовательного  
учреждения «Начальная школа № 5  
городского округа Макеевка»  
Донецкой Народной Республики

Клочковой В.В.

ул. Батова, 59

г. Макеевка

Донецкая Народная Республика, 286157

Так, в нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённого постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, фасад здания и наружные стены имеют дефекты, входные ступеньки центрального входа имеют повреждения и дефекты; в учебных классах №№ 11, 12 потолки имеют дефекты и следы после течи кровли; в кабинках туалетных комнат отсутствуют двери; на территории установлены контейнеры (мусоросборники) без крышек, площадка не оборудована твердым покрытием; в кладовой отсутствует прибор для измерения относительной влажности воздуха, требуется обеспечение расстановки оборудования в помещениях пищеблока с учетом обеспечения последовательности (поточности) технологического процесса.

Исходя из содержания п.п. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, в том числе: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

В нарушение ст.ст. 6, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС Российской Федерации от 19.03.2020 № 194, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС Российской Федерации от 31.07.2020 № 582, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173, учреждением не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания; руководитель объекта и ответственный по пожарной безопасности не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности; здание учреждения не оборудовано системой пожарной сигнализации; на стены здания не нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемника, соответствующие указатели на направление движения к пожарным гидрантам и водоемам (водоемникам) (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации); здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; не обеспечено проведение работ по проведению огнезащитной обработки строительных конструкций зданий, для которых установлен соответствующий предел огнестойкости (деревянные конструкции чердачного помещения); здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений; при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (в холле перед основным входом в школу, вход в подвал, 2 подъема

на сцену в актовом зале); руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих эвакуационные выходы в актовом зале; допущено размещение мебели и предметов при выходе из подвала; допущено размещение рамки металлоискателя, уменьшающей размеры эвакуационного пути; используется подвальный этаж для хранения мебели и других предметов; запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (2 двери основного выхода, выход из столовой на улицу, выход из актового зала на улицу); на дверях (люках) чердачных помещений не размещается информация о месте хранения ключей; руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (кладовые 1-й и 2-1 этажи, электрощитовая, книгохранилище); допускается устройство в лестничных клетках подсобных помещений; лестничные клетки не имеют световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м.кв. с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже (повсеместно); помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в помещении электрощитовой, кладовых на 1-м и 2-м этажах не установлены противопожарные двери); отсутствует устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам (2 выхода на кровлю); на объекте защиты огнетушители не размещены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание, либо на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя (актовый зал); руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода (ПК-3, ПК-4); на путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение; противопожарные двери в помещении пищеблока не оборудованы устройствами для самозакрывания и не оснащены фурнитурой, необходимой для использования двери по назначению (отсутствуют доводчики); типы заполнения проемов в противопожарных преградах и их пределы огнестойкости не соответствуют требованиям (вновь установленные горизонтальные роллеты в проемах стены между помещением пищеблока и столовой); узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями не имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (перегородка между помещением пищеблока и электрощитовой); окончание монтажных работ противопожарной двери не подтверждено актом сдачи-приемки; не предъявлены паспорт на изделие, инструкция по монтажу, сведения о монтажной организации, копия действующего сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности, заверенная в установленном порядке, лицензия на выполнение данного вида работ; не обеспечен объект документацией, подтверждающей пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности к применению облицовочных и

декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также помещений игровых в группах на объекте защиты (напольное покрытие (линолеум), плакаты на стенах); на пожарные шкафы ПК не нанесены условные обозначения пожарного крана и аббревиатура «ПК», порядковый номер шкафа на внешней стороне двери, кроме того, все пожарные шкафы выполнены из горючих материалов.

Таким образом, вышеуказанные нарушения законов свидетельствуют о несоблюдении прав учащихся на безопасные условия обучения, отвечающие санитарно-эпидемиологическим и пожарным требованиям, что является недопустимым.

Причинами и условиями допущенных нарушений являются ненадлежащее исполнение ответственными лицами Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа № 5 города Макеевки» Донецкой Народной Республики возложенных на них обязанностей и отсутствие контроля со стороны директора учреждения за деятельностью подчинённых сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», –

#### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление об устранении нарушений закона и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.


2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых допущены нарушения закона.

3. Уведомить прокуратуру Центрально-Городского района города Макеевки о дне, времени и месте рассмотрения представления для обеспечения участия представителя прокуратуры в его рассмотрении в соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».

4. О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в течение месяца со дня внесения представления, письменно, с приложением заверенных копий документов, уведомить прокуратуру Центрально-Городского района города Макеевки.

Прокурор  
Центрально-Городского района  
города Макеевки

старший советник юстиции



А.П. Гусевской